

אזהרת שימוש וקריאה להחזרת מוצר

בתאריך 13.5.2011 חברת Petzl פרסמה באתר האינטרנט ובאמצעי תקשורת אחרים כי בתאריך 5.5.2011 מטפס צעיר נפל אל הקרקע במהלך טיפוס במסלול Via Ferrata בעיר גרנובל בצרפת. בהתאם למידע המעודכן ביותר שבידינו, התאונה הינה תוצאה של פגם בתהליך הייצור של מוצר Scorpio lanyard – חוסר בתפר בטיחות אחד (מתוך שלושה) בלולאת החיבור לרתמה.

ליבנו עם מטפס צעיר זה ומשפחתו ואנחנו כולנו מאחלים לו החלמה מהירה ושלמה.

תאונה זו, הראשונה בהיסטוריה של חברת Petzl, הובילה להכרזה מרצון על אזהרת בטיחות בשימוש ובדיקת מוצרי SCORPIO via ferrata lanyards.

בדיקות נוספות שערכנו לגבי אופן יצור מוצרים סופגי אנרגיה, העלו כי ישנה אפשרות לנקודת חולשה שמסבירה את הסיבה לתאונה זו. כתוצאה מבדיקה זו ולמרות שהסבירות לכך נמוכה ביותר החלטנו לבצע את הצעדים הבאים:

1 - אזהרת שימוש וקריאה להחזרת מוצר עבור כל מוצרי Scorpio.

קריאה להחזרת מוצר ממשפחת Scorpio



אזהרת הבטיחות כוללת את כל חבלי הבטחון ה- SCORPIO שיוצרו לפני 17.5.2011 ועד למספר זיהוי ****11137.

המוצרים כוללים את מספרי הקטלוגים הבאים:

L60, L60 CK, L60 2, L60 2CK, L60 H, L60 WL, K29VF 1, K29VF 2, K29VE 1, K29VE 2, K29V 1, K29V 2

כתוצאה מבדיקה זו ולמרות שהסבירות לכך נמוכה ביותר החלטנו לבצע את הצעדים הבאים:

- א. הפסקת יצור זמנית של כל סופגי האנרגיה הכוללים רצועת פרימה.
- ב. הפסקת מכירות זמנית עבור SCORPIO ו- ABSORBICA עד לבדיקתם לפני חידוש מכירתם.
- ג. הרחבת הודעת האזהרה [product safety alert of 13.05.11](#) לכל מוצרי סדרת ה- SCORPIO שנמכרו עד לתאריך 19.5.2011 (ועד למספר זיהוי ****11137)

אם ברשותך מוצר ממשפחת **SCORPIO via ferrata** כמפורט למעלה אנו מבקשים כי:

- יש להפסיק להשתמש במוצר זה באופן מיידי!
- יש ליצור קשר עם חברת לפידות בדוא"ל: info@lapidot.net או בטלפון: 08-9797040

2 - אזהרת שימוש וקריאה לבדיקה עצמית - על ידי המשתמש לכל מוצרי Absorbica.

קריאה לבדיקה מיידית עצמית לכל סופגי האנרגיה מסדרת ABSORBICA



הקריאה הינה עבור כל סופגי האנרגיה ABSORBICA אשר יוצרו לפני תאריך 17.5.11 ועד למספר זיהוי 11137****

מספרים קטלוגיים רלבנטיים: L57, L58, L58 MGO, L59, L59 MGO, L59 69, L70120 YG, L70150 IM, L70150 YM, L70150 I, L70150 Y, L70150 YM.

בהמשך לתאונת Via Ferrata שהתרחשה בתאריך 5.5.2011 ערכנו בדיקות מקיפות והוצאנו אזהרת בדיקה למוצרי ה- SCORPIO [product safety alert to](#) [inspect our SCORPIO](#) (L60, L60CK) אשר מיוצרים לפני מרץ 2005. אזהרה זו פורסמה בתאריך 13.5.11

בדיקות אלו מעלות שבהליך יצור סופגי האנרגיה יש חשד לבעיה אשר עלולה להסביר את הפגם שהוביל לתאונה זו.

כתוצאה מכך ולמרות שהסבירות כי בעיה זו תחזור על עצמה נמוכה ביותר החלטנו לנקוט בצעדים הבאים:

- א. הפסקת יצור זמנית של כל סופגי האנרגיה הכוללים רצועת פרימה.
- ב. הפסקת מכירות זמנית עבור SCORPIO ו- ABSORBICA עד לבדיקתם לפני חידוש מכירתם.
- ג. פרסום דרישה לבדיקה מיידית ועצמית של כל סופגי האנרגיה לעבודה בגובה בשימוש בהליך בדיקה המיוחד לשם כך.

אם ברשותך סופג אנרגיה כמפורט למעלה אנו מבקשים כי:

- יש להפסיק להשתמש במוצר זה באופן מידי!
- יש לבדוק את סופג האנרגיה שלך לפי ההנחיות הבאות: [special inspection procedure](#),
- יש לשלוח את תוצאות הבדיקה לחברת לפידות.
- יש להודיע לחברת PETZL על כמות המוצרים שנבדקה: inspection.absorbica@petzl.fr.

בכל שאלה יש לפנות לחברת לפידות בדוא"ל: info@lapidot.net או בטלפון: 08-9797040

אזהרה זו איננה כוללת את סופגי האנרגיה של ה- [ASAP'SORBER](#) ASAP. ניתן להשתמש במוצרים הללו בכפוף לתנאי השימוש, אחזקה כמפורט בדפי השימוש הטכניים.